
Axis units in mm
Support Side
Tcoolant=25C
P=0W
20
19
18
17
16
15
14
1.04
97.51
197.925
296.41
11
22
33
44
55


Tcoolant=-30C
P=0W
20
19
18
17
16
15
14
1.04
97.51
197.925
296.41
11
22
33
44
55


Tcoolant=-30C
P=12W
20
19
18
17
16
15
14
1.04
97.51
197.925
296.41
11
22
33
44
55

Axis units in mm



Tcoolant=25C
P=0W



Tcoolant=-30C
P=0W



Tcoolant=-30C
P=12W