LBNL stave measurements with support both ends

warm



cold



cold with power




warm
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
0.0
55.925
111.85
167.775
223.70
11
22
33
44
55


cold
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
0.0
55.925
111.85
167.775
223.70
11
22
33
44
55


cold with power
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
0.0
55.925
111.85
167.775
223.70
11
22
33
44
55

warm minus cold



warm minus cold



cold minus cold with power